



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ**

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Юридический адрес: ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038

Почтовый адрес: ул. Советская, д. 191, Тамбов, 392684

Телефон/Факс: (4752) 45-17-42

t1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru

<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

г. Тамбов
(место составления)

11 ноября 20 19 г.
(дата составления)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

Мною, начальником отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области Карякиным А.А., при рассмотрении постановления о возбуждении производства по делу об административном правонарушении и материалов дела об административном правонарушении от 07.11.2019 № ТЗ/127-597, предусмотренном ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, возбужденного в отношении заместителя директора по АХР МБОУ СОШ №1 Севидова Игоря Александровича, проживающий: Тамбовская область г. Мичуринск, ул. О. Кошевого, 29.,

(1) наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес; 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес, в отношении которого вынесено представление)

УСТАНОВЛЕНО: что 07 ноября 2019г. в 15⁰⁰ при проведении внеплановой выездной проверки

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №1" г. Мичуринска Тамбовской области (МБОУ СОШ №1),

393760, область Тамбовская, город Мичуринск, улица Советская, д. 262., выявлено, что заместитель

директора по АХР МБОУ СОШ №1 Севидов Игорь Александрович нарушил требования Правил

технической эксплуатации электроустановок потребителей (Утверждены приказом Министерства

энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6, Зарегистрированы в Министерстве юстиции

Российской Федерации 22 января 2003 года, регистрационный N 4145; Правил устройства

электроустановок, утвержденных приказом Министра топлива и энергетики 6 октября 1999 года, а



именно:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1.	Отсутствует в установленном порядке перечень необходимой технической документации, которая должна вестись у ответственного за электрохозяйство Учреждения и не обеспечено её	Пункты 1.8.1., 1.8.2., 1.8.9 ПТЭ ЭП	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1

	ведение.		
2.	Специалист по охране труда (Малеев А.И.) учреждения не проходил проверку знаний норм и правил работы в электроустановках.	Пункт 1.4.42 ПТЭ ЭП	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
3.	В должностные инструкции, инструкции по охране труда для электротехнического персонала учреждения не внесены изменения, в связи со вступлением с 04.08.2014г в законную силу Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, персонал не ознакомлен. (Приказ от 24 июля 2013 г. N 328н Зарегистрировано в Минюсте России 12 декабря 2013 г. N 30593)	Пункты 1.2.2, 1.2.6 ПТЭ ЭП	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
4.	Не определён распределительным документом по учреждения перечень должностей ИТР, электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.	Пункты 1.4.3., 1.4.12 ПТЭ ЭП	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
5.	Не разработан перечень профессий и рабочих мест требующих присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехнического персонала учреждения.	Пункт 1.4.4 ПТЭ ЭП	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
6.	Не доработана инструкция для присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехнического персонала учреждения, инструктаж не проводится и не заносится в журнал установленной формы.	Пункт 1.4.3 ПТЭ ЭП	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
7.	Руководителем учреждения не определены работники, из числа электротехнического персонала с группой не ниже III по электробезопасности по присвоению I-ой группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала по учреждению, в т.ч. и в структурных подразделениях.	Пункт 1.4.4 ПТЭ ЭП	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
8.	Отсутствует приказ по учреждению, в т.ч. и в структурных подразделениях, о назначении ответственных работников за поддержание в исправном состоянии, проведение периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструментов и светильников, вспомогательного оборудования.	Пункт 1.8.9 ПТЭ ЭП	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
9.	Для электротехнического персонала не разработаны программы подготовки с указанием разделов правил и инструкций, определяющих обязательные требования безопасности при проведении работ в электроустановках.	Пункты 1.4.5.2, 1.4.9 ПТЭ ЭП,	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
10.	Не представлены списки лиц, имеющих право: единоличного осмотра электроустановок, выдачи распоряжений, наряда-допуска, ведение оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией и выполнение оперативных	Пункт 1.8.2. ПТЭ ЭП, Пункт гл.3 ПОТ ЭЭ.	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1

	переключений.		
11.	Не определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок и не обеспечено их наличие, в соответствии Правил.	Пункт 1.2.2 ПТЭ ЭП Пункт 3.13 ПОТ ЭЭ	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
12.	Отсутствует перечень работ выполняемых оперативно-ремонтным персоналом в порядке текущей эксплуатации.	Пункты 1.8.2 ПТЭ ЭП, Пункт 8.5 ПОТ ЭЭ	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
13.	Электротехнический персонал предприятия не обеспечен личной инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.	Пункт 1.7.14 ПТЭ ЭП	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
14.	Отсутствуют на средства измерений и учета электрической энергии (измерительные комплексы) паспорта- протоколы или журналы.	Пункт 2.11.11 ПТЭ ЭП	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
15.	Электроустановки учреждения не доукомплектованы испытанными, готовыми к использованию электротехническими средствами, согласно норм комплектования (прил. 8. Инструкции ПП и ИСЗ.), в том числе для электроустановок свыше 1000В (отсутствует утверждённый перечень средств электротехнической защиты; электротехнический персонал частично не обеспечен исправными и проверенными средствами защиты: изолированный инструмент, УНН и т.п.).	Пункты 1.2.2, 1.7.1, 1.7.3, 2.2.21 ПТЭ ЭП; Пункт 1.4 ПОТ ЭЭ.	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
16.	По Учреждению не назначены работники, ответственные за визуальный осмотр, наличия и состояния средств защиты.	Пункты 1.7.3., 1.7.6. ПТЭ ЭП Пункт 1.2.4, раздел 1.4, Приложение № 1. ИПП и ИСЗ	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
17.	Ответственным за электрохозяйство учреждения не обеспечивается проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и т.п. электроустановок энергообъектов.	Пункты 1.2.1., 1.2.2., 1.2.6., 1.6.1-1.6.5 ПТЭ ЭП	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
18.	Журнал учета и содержания средств защиты не заполняется.	Пункты 1.2.2, 1.7.3 ПТЭ ЭП	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
19.	Не установлены сроки очистки оборудования РУ-0,4 кВ, РП, ПР, ЩО учреждения ответственными за электрохозяйство с учетом местных условий от пыли и грязи, паутины, отсутствуют графики сроков очистки.	Пункт 1.6.1-1.6.4, 2.2.17 ПТЭ ЭП	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
20.	Не пересмотрены и не утверждены однолинейные электрические схемы на панелях щитов, распределительных устройствах и т.п. в целом по учреждению.	Пункты 1.8.3-1.8.6, 2.2.20 ПТЭ ЭП	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
21.	Не определён порядок внесения изменений в схемы электроснабжения в целом по учреждению (в процессе эксплуатации, после проведения реконструкций, ремонта и т.п.); не назначен	Пункты 1.2.2, 1.2.6 ПТЭ ЭП	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1

	работник, уполномоченный вносить изменения; доведение изменений работникам, для которых необходимо знание схем, инструкций.		
22.	Частично отсутствует техническая литература по безопасной эксплуатации электроустановок.	Пункт 1.7.8 ПТЭ ЭП	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
23.	Отсутствует следующая документация в целом по предприятию: - журнал учета аварий и отказов; - журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; - журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; - учета и содержания электроинструмента; - журнал инструктажа на 1 группу; - журнал учета электрооборудования; - журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников; - бланки нарядов - допусков для работы в электроустановках;	Пункты 1.8.2, 1.8.9. ПТЭ ЭП	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
24.	Не представлен журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.	Пункт 1.8.9 ПТЭ ЭП	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
25.	На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство Учреждения отсутствует паспорт, содержащий: исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям; указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами; дату ввода в эксплуатацию;	Пункты 2.7.15, 1.8.1., 1.8.2 ПТЭ ЭП	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
26.	На распределительных устройствах (электрощитовые, силовые сборки, щитки освещения, распределительные пункты и т.п) учреждения частично отсутствуют знаки безопасности.	Пункты 2.2.20 ПТЭ ЭП	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
27.	Отсутствуют на дверях щитов ВРУ, РЩ, ЩО, ЯРВ, надписи, указывающие назначение присоединений.	Пункты 1.2.2., 2.2.20 ПТЭ ЭП	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
28.	Не представлена эксплуатационная техническая документация молниезащиты учреждения, протоколы измерения сопротивлений заземления молниеотводов.	Пункты 1.2.2., 2.8.2 ПТЭ ЭП	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
	МБОУ СОШ №1 (ВРУ-0,4 кВ, РП, ЩО и т.п. ул. Советская, д. 262)		
29.	Не проводится техническое обслуживание РУ-0,4 кВ, рубильников, силовой проводки. - нарушена изоляция проводов, наличие перехлеста проводов и кабелей;	Пункты 1.2.2., 1.6.1-1.6.3. 2.2.17 ПТЭ ЭП Пункты 4.1.6,	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1

	защитное заземление токопроводящих частей оборудования невидима, соединения «0» рабочих проводников выполнено под один болт; наличие посторонних предметов.	4.1.19., 2.1.21, п.1.7.46.,1.1.20-1.1.23, 1.7.32.,1.7.36, 3.1.8, 3.1.10., 3.1.3 ПУЭ	
30.	На все панели щитов и рубильников нанесены надписи, указывающие назначение присоединений.	Пункт 2.2.20 ПТЭ ЭП	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
31.	Частично отсутствуют однолинейные электрические схемы на панелях щитов, распределительных устройствах и т.п.	Пункты 1.8.3-1.8.6, 2.2.20 ПТЭ ЭП	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
32.	Отсутствуют наличие опознавательных знаков  на вводе заземляющих проводников.	Пункт 1.2.2 ПТЭ ЭП Пункт 1.7.118 ПУЭ	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №1 (РП-0,4 кВ, ул. Кооперативная 71)			
33.	Не проводится техническое обслуживание РУ-0,4 кВ, рубильников, соединения «0» рабочих проводников выполнено под один болт; наличие посторонних предметов.	Пункты 1.2.2.,1.6.1-1.6.3. 2.2.17 ПТЭ ЭП Пункты 4.1.6, 4.1.19., 2.1.21, п.1.7.46.,1.1.20-1.1.23, 1.7.32.,1.7.36, 3.1.8, 3.1.10., 3.1.3 ПУЭ	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
34.	Контур (магистраль) рабочего заземления к электроустановкам РП не просматривается.	Пункты 1.6.1 -1.6.3, 2.7.4 ПТЭ ЭП Пункт 1.7.76 ПУЭ	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
35.	Металлические части РУ-0,4 кВ, РП, ЩО требуют частичное антикоррозийное покрытие.	Пункт 1.2.2 ПТЭ ЭП Пункт 4.1.6. ПУЭ	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
36.	На дверях РП, рубильников отсутствуют предупреждающие плакаты установленного образца, знаки безопасности.	Пункт 2.2.20 ПТЭ ЭП Пункт 4.1.3 ПУЭ	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
37.	Отсутствуют наличие опознавательных знаков  на вводе заземляющих проводников.	Пункт 1.2.2 ПТЭ ЭП Пункт 1.7.118 ПУЭ	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1
38.	Открыто проложенные заземляющие проводники требуют окраски в чёрный цвет.	Пункт 2.7.7 ПТЭ ЭП	Севидов И. А., зам. директора по АХР МБОУ СОШ №1

(место, время совершения и событие административного правонарушения с указанием нарушенных законов и иных нормативных правовых актов; каждое нарушение излагается по пунктам – 1,2,3,, и т.п.)

Выявленные нарушения отражены в акте проверки № ТЗ/127-3331 от 07.11.2019г. т.е. в действиях заместителя директора по АХР МБОУ СОШ №1 Севидова Игоря Александровича,

содержится состав правонарушения, предусмотренный ст.9.11

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки".

Дата, время совершения (выявления) правонарушения 07 ноября 2019 г. в 15⁰⁰
 Место совершения (выявления) правонарушения: МБОУ СОШ №1, 393760, область Тамбовская, город Мичуринск, улица Советская, д. 262., ул. Кооперативная д.71.

Сведения о правонарушителе:

Сведения о физическом лице/ предпринимателе без образования юридического лица/ должностном лице (требуемое подчеркнуть):

1. Фамилия, имя, отчество Севидов Игорь Александрович
2. Дата, год и место рождения 12.03.1961г, г. Мичуринск.
3. Место и адрес работы, службы или учебы: МБОУ СОШ №1, 393760, область Тамбовская, город Мичуринск, улица Советская, д. 262.
4. Место жительства (регистрации) Тамбовская область г. Мичуринск, ул. О. Кошевого, 29.
5. Семейное положение - _____
6. Должность - заместителя директора по АХР МБОУ СОШ №1
7. Получаемая зарплата в месяц не определена
8. Документ, удостоверяющий личность 68 05 290814, выдан 08.04.2006г
Мичуринским ГУВД Тамбовской области.
9. Номер и дата свидетельство о внесении в единый государственный реестр _____
10. Сведения о привлечении к административной ответственности ранее- _____
11. Документ, определяющий полномочия должностного лица, сведения о возложении ответственности на должностное лицо за нарушение указанных требований: приказ №135К/2 от 09.12.2013 о назначении на должность, должностные обязанности, п.п.1.6.1-1.6.21 , приказ №248 от 02.09.2019 о распределении обязанностей (осуществляет контроль на хозяйственным обслуживанием и надлежащим техническим обслуживанием ...состоянием зданий, сооружений ... и организует текущий ремонт)
(приказ о назначении ответственным, должностная инструкция)

Ответственность за данные нарушения, согласно приказа №135К/2 от 09.12.2013 о назначении на должность, должностные обязанности, п.п.1.6.1-1.6.21 , приказ №248 от 02.09.2019 о распределении обязанностей (осуществляет контроль на хозяйственным обслуживанием и надлежащим техническим обслуживанием ...состоянием зданий, сооружений ... и организует текущий ремонт) несет Севидов Игорь Александрович.

Рассмотрение дела об административном правонарушении № ТЗ/127-597 от 07.11.2019 г., было назначено на 11.11.2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, д.191, о чем Севидов Игорь Александрович был извещен.

При рассмотрении материалов дела об административном № ТЗ/127-597 от 07.11.2019 г , возбужденного в отношении заместителя директора по АХР МБОУ СОШ №1 Севидова Игоря Александровича, вынесено постановление о наложении на него административного штрафа в размере 2000 (две тысячи) рублей. В тоже время, принимая во внимание то обстоятельство, что доказательства устранения нарушений Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 22.01.2003года №4145) Севидов Игорь Александрович в материалы дела представлены не были, считаю необходимым выдать Директору МБОУ СОШ №1 - Шишкиной Татьяне Викторовне представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в соответствии со статьёй 29.13. КоАП РФ.

При рассмотрении материалов по делу об административном правонарушении установлено, что совершению административного правонарушения Севидова Игоря Александровича, заместителя директора учреждения способствовало недостаточно эффективная работа в части текущей эксплуатации электроустановок.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 29.13 КоАП России,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и незамедлительно принять меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

2. О принятых мерах прошу сообщить в Верхне-Донское управление Ростехнадзора в месячный срок с момента получения настоящего представления.

Директору МБОУ СОШ №1 - Шишкиной Татьяне Викторовне обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

(должность и Ф.И.О. должностного лица организации, требования, которые необходимо выполнить, сроки уведомления об исполнении представления)

Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ст. 19.6 КоАП России за невыполнение настоящего представления.

В соответствии со ст. 29.13 ч. 2 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление.

На основании ст. 19.6 КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа.

Начальник отдела государственного
энергетического надзора и надзора за
ГТС по Тамбовской области

(должность лица, вынесшего представление)

(подпись)

Карякин А. А.

(расшифровка подписи)

Копию настоящего представления получил

11.11.2019 г.

Директор МБОУ СОШ №1 -

(должность лица)

(подпись)

Шишкина Татьяна Викторовна

(расшифровка подписи)

Копия настоящего представления выслана по адресу:

Информацию о принятых мерах представить в Верхне-Донское управление Ростехнадзора (г. Тамбов, ул. Советская, 191) в течение месяца со дня получения представления.

